２０２６年9月１５日

近畿日本鉄道株式会社

【お知らせ】京都線 京都駅構内列車脱線事故に関する現況と当面の対応について

２０２６年６月２９日（月）に発生しました京都線 京都駅構内列車脱線事故により、お客様をはじめ関係の皆様に大変ご迷惑をお掛けし、改めて深くお詫び申し上げます。

現時点で車両、軌道、運転状況ともに異常は見つかっておりませんが、事故発生後に実施した各調査により、事故の状況が徐々に明らかになってまいりました。この状況を踏まえ、より安全性を高めるため、「部材の交換」や「軌道の修正」など事象の再発を防止するために有効な対応を実施いたします。

事故発生後から当該箇所において、通過制限速度を３０ｋｍ／ｈから１５ｋｍ／ｈに変更して運行していることに伴い、京都線では恒常的に列車遅延が発生しており、ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けしております。「部材の交換」や「軌道の修正」を実施後、軌道の状態を注視したうえで、列車が速度を向上しても安全に走行できる状態であることが確認できれば、通過制限速度を３０ｋｍ／ｈに戻して運行する予定です。

なお、事故原因については継続して徹底的に調査を行い、原因究明に全力で取り組んでまいります。

引き続き安全運行に努めるとともに、このような事故を二度と発生させないため、全社を挙げて取り組んでまいる所存です。

（以　上）