

CDJ-1000	DJM-1000	DDJ-ERGO-K	DDJ-WeGO-G	XDJ-AERO
CDJ-1000MK2	DJM-2000	DDJ-ERGO-V	DDJ-WeGO-K	XDJ-R1
CDJ-1000MK3	DJM-2000NX	DDJ-RB	DDJ-WeGO-R	remotebox
CDJ-100S	DJM-250-K	DDJ-RR	DDJ-WeGO-V	XDJ-RX
CDJ-200	DJM-300	DDJ-RX	DDJ-WeGO-W	EFX-1000
CDJ-2000	DJM-3000	DDJ-RZ	DDJ-WeGO2-K	EFX-500
CDJ-2000NXS	DJM-300-S	DDJ-RZX	DDJ-WeGO2-R	EFX-500-R
CDJ-400	DJM-400	DDJ-S1	DDJ-WeGO2-W	RMX-500
CDJ-500II	DJM-4000	DDJ-SB	DDJ-WeGO3-K	
CDJ-500S	DJM-500	DDJ-SB-L	DDJ-WeGO3-R	
CDJ-800	DJM-5000	DDJ-SB-R	DDJ-WeGO3-W	
CDJ-800MK2	DJM-600	DDJ-SB-S	DDJ-WeGO4	
CDJ-850	DJM-700	DDJ-SB2	SEP-C1	
CDJ-900	DJM-700-S	DDJ-SP1		
CMX-3000	DJM-707	DDJ-SR		
CMX-5000	DJM-750	DDJ-SX		
DMP-555	DJM-800	DDJ-SX-W		
DVJ-1000	DJM-850	DDJ-SX2		
DVJ-X1	DJM-900NXS	DDJ-SZ		
MEP-4000	DJM-900SRT	DDJ-SZ2		
MEP-7000	DJM-909	DDJ-T1		
XDJ-1000	DJM-T1	DDJ-XP1		
	SVM-1000			

Les modèles ci-dessus sont désormais partiellement incompatibles :

- Les applications et logiciels DJ fournis avec les produits ci-dessus ne sont plus compatibles. Nous ne pouvons garantir que nos produits présentent tous les comportements normaux si vous les utilisez avec l'un des modèles ci-dessus.
- Le nouveau système d'exploitation n'est plus compatible. Nous ne pouvons garantir que nos produits présentent tous les comportements normaux si vous les utilisez avec le dernier OS.
- Aucune nouvelle mise à jour de firmware ou de pilote ne sera proposée pour ces produits. L'ajout de nouvelles fonctionnalités ou la résolution de problèmes ne seront pas non plus assurés.
- Aucune nouvelle mise à jour de sécurité ne sera proposée pour ces produits.
- En fonction du contenu de votre demande, nous pourrions ne pas être en mesure de vous fournir une réponse, une solution ou des conseils suffisants.

Nous nous excusons pour tout désagrément que cela pourrait vous causer et vous remercions sincèrement de votre compréhension.

© 2025 AlphaTheta Corporation

Tous droits réservés.

AlphaTheta Corporation

Yokohama i-Mark Place 6th floor, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012, Japon