

COMANY partition

FB-PL-Synchron

納入事例レポート PPR_F011




お客様のニーズにいち早く的確にお応えする

列車や車の部品、金型などを製造されている工場。こちらでは以前まで検査関係の事務作業を行う事務所と検査場、精密機器の場所が離れており、検査の工程ごとの移動に時間がかかっていました。


そこで工場の一画に検査室を設置し、すべての工程を一つの部屋で行えるようにすることで作業員のかかる移動時間を極力短く、さらに効率よく検査が行えるようになりました。

時代や環境に左右されることなく、お客様が求めているタイミングに、高品質で確かな製品が届けられます。




【掲載納入事例の詳細図】

平面図



展開図



快適な作業空間で日々の仕事をより円滑に

こちらでは、毎日、台車で多くの製品を運び入れ、検査をしています。そんな検査室の入り口には大きな引分け戸が設置されました。

床にレールがないので、ドアを開いたときに台車で大きな荷物の出し入れもよりスムーズに。また、働く動線もドアと作業台を一直線上に配置することで、品出しがしやすく、すぐに検査に取り掛かれるようになりました。

良い製品を作るには、まず従業員の働く環境から。そんな想いが込められた働きやすい空間が日々の仕事を円滑にするとともにモチベーション高く働けることにも繋がります。



コマニー株式会社

本社住所 〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93

○このチラシの内容は2022年1月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○チラシの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

各営業所は右のQRコードより検索してください→
<https://www.comany.co.jp/company/network/>

